


ZYLINDERKOPF BMW R80

Inhaber:
Kurt Blessing

Bearbeitung:
Peter Spaniel



FAHRZEUG:
BMW R80

BEARBEITETES TEIL:
Zylinderkopf

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN & VORGEHENSWEISE:

- I. Alte Ventilführungen entfernen
- II. Alte Ventilsitzringe ausdrehen
- III. Grundbohrung für neue Sitzringe herstellen
- IV. Neue Ventilsitzringe einsetzen und bearbeiten
- V. Neue Ventilführungen aus Rotguss herstellen und einpressen
- VI. Zylinderkopfdichtflächen neu planen

VERWENDETE MATERIALIEN:

Rotguss (Ventilführungen), Cr-Ni. Stahl (Ventilsitzringe)

VERWENDETE MASCHINEN:

Fräsmaschine, Drehbank